

# PROTOKÓŁ

z komisyjnego przeglądu oznakowania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn, przeprowadzonego w dniu 20.05.2026r. przez komisję w składzie zgodnym z załączoną listą obecności. W trakcie przeglądu stwierdzono następujące nieprawidłowości w oznakowaniu:

## ul. Szpitalna

- brak projektu stałej organizacji ruchu

## ul. Sobieskiego

- brak oznakowania skrzyż. z ul. K. Marysieńki znakami D-1
- brak oznakowania skrzyż. z ul. Wiśniową i Gumieną znakami D-1
- wymienić D-6 na odblaskowy II generacji
- brak projektu stałej organizacji ruchu

## ul. Kościelna

- wymienić znaki D-6 i A-7.
- oznakować skrzyżowanie z ul. Gumieną znakami D-1

## ul. Gumienna

- brak oznakowania znakami D-6 przejścia dla pieszych
- brak projektu stałej organizacji ruchu

## ul. Wiśniowa

- brak uwag

## ul. Stodolna

- brak uwag

## ul. Nadstawna

- brak uwag

## ul. Królowej Marysieńki

- brak uwag

## ul. Krzywa

- w celu likwidacji progu zwalniającego należy opracować i zatwierdzić projekt zmiany stałej organizacji ruchu

## ul. Słoneczna

- brak uwag

ul. Spokojna

- brak uwag

ul. Strażacka

- wymienić znak A-7 na skrzyż. z ul Senatorską

ul. Ks. Pijarów

- brak uwag

ul. Katarzyny Jagiellonki

- brak uwag

ul. Wagi

- brak uwag

ul. Ogrodowa

- brak uwag

ul. Nowa

- brak uwag

ul. Senatorska

- wymienić znaki D-1 na nowe na skrzyżowaniu z ul. Ogrodową i Senatorską bis
- wymienić znak A-12c na nowe
- usunąć znak B-36 umieszczony nad znakiem D-6
- nieprawidłowa wys. montażu tarcz znaków

ul. Łąkowa

- wymienić znaki D-1 i T-6 na nowe
- brak projektu stałej organizacji ruchu

ul. Sienkiewicza

- brak uwag

ul. Graniczna

- brak uwag

ul. Falkowskiego

- brak uwag

104238B Guty – Gutki – Bęćkowo

- brak uwag ( droga w przebudowie)

104234B Zacieczki-Bęćkowo-Lipnik-Guty

- oznakować łuki poziome na odcinku Bęćkowo-Lipnik znakami A-4,
- uzupełnić znak D-1 na skrzyżowaniu w m. Lipnik
- przestawić znaki D-42/43, E17a/18a przed świetlicą w m. Lipnik
- 132558B dr. obejmująca działki 52/2 obręb Obrytki i 50 obręb Koniecki Male
- wymienić znak A-7 na nowy

104227B Świdry Awissa Sokoły-dr. pow. starodroże dr. kr. nr 61

- nieprawidłowa kolejność montażu znaków przy progu zwalniającym,

104221B Czarnówek – Niedźwiadna

- brak uwag

104260B Świdry Awissa-ul. Pawełki-do dr. pow. ul. Majewskiego

- brak uwag

132559B Obrytki-Wąsosz

- oznakować niebezpieczne łuki znakiem A-4 z tabl. 700m z ograniczeniem prędkości  
znakiem B-33 50km/h

104223B Nięćkowo-Niedźwieckie

- brak uwag

104230B Szczuczyn-Bzury

- uzupełnić brakujące elementy progów zwalniających w m. Bzury.

104228B Mazewo-Czarnowo

- brak uwag

132556B w m. Bzury

- brak uwag

132544B w m. Bzury

- brak uwag

132541B w m. Jamrzyki od dr. pow 1873B do dr. pow. starodroże dr. kr. nr 61

- brak uwag

132545 m. Jamrzyki od dr. pow 1873B do dr. pow. starodroże dr. kr. nr 61 w m. Obrytki

- brak uwag

Ponadto należy:

1. należy dostosować oznakowanie pionowe w zakresie odblaskowości, wysokości ustawienia i zachowania prawidłowej skrajni do szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r..
2. Znaki pionowe zgodnie z ww. rozporządzeniem powinny być umieszczone na słupkach stalowych.
3. Znaki A-7; B-20; D-6 podlegają wymianie na znaki typu średniego z folii o odblaskowości II generacji.
4. należy odnowić oznakowanie poziome przejść dla pieszych