

z komisyjnego przeglądu oznakowania dróg gminnych na terenie gminy Grajewo, przeprowadzonego w dniu 19.11.2025r. przez komisję w składzie zgodnym z załączoną listą obecności. W trakcie przeglądu stwierdzono następujące nieprawidłowości w oznakowaniu:

dr. gm. 142532B Białaszewo – Sulewo

- brak uwag

dr. gm. 103112B Mareckie-Dybła

- brak uwag

dr. gm. 142553B w m. Cyprki

- brak uwag

dr. gm. 103311B Ruda-Kacprowo

- znak E-42/43 przestawić za łuk w kierunku do m. Rudy
- znak A-3 z tabliczką T-4 ustawić na rurce stalowej
- brak projektu stałej organizacji ruchu na odcinku poza m. Kacprowo

dr. gm. 142516B w m. Kapice

- brak uwag

dr. gm. 103323B w m. Modzele

- brak uwag

dr. gm. 103358B ul. Owocowa

- brak uwag

dr. gm. 103319B Ruda-Modzelówka

- wyprostować znaki pionowe

dr. gm. 103331B w m. Sikora

- usunąć znak B-33 (40km/h) pod znakiem D42/43
- brak projektu stałej organizacji ruchu

dr. gm. 142522B w m. Ciemnoszyje

- oznakować skrzyż. znakami A-7 i 2 x D-1

dr. gm. 103321B Grajewo-Konopki Kolonie- Mierucie

- wyprostować znaki pionowe

dr. gm. 103335B Flesze-Konopki- Mierucie

- brak uwag

103333B Szymany – Łamane Grądy

- za miejscowością Szymany oznakować łuk poziomy znakami A-1, A-2 z jednoczesnym ograniczeniem prędkości do 30 km/h ze stopniowaniem 60km/h od str. Łamane Grądy. Od strony m. Szymany pod znakiem A-2 zastosować ograniczenie prędkości znakiem B-33 (30km/h)
- ustawić A-7, A-6c, A-6b na skrzyżowaniu z dr. gminną

- uzupełnić oznakowanie na odcinku Szymany-Łamane Grądy (znak A-3 z ograniczeniem do 40km/h poprzez stopniowanie znakiem B-33 60km/h)
- wymienić na nowy znak A-7 na skrzyżowaniu z dr. do Łamanych Grąd
- w m. Łamane Grądy brak znaku E-18a

103315B droga gminna od drogi 65 – Koty Rybno – Danówek

- oznakować znakami 1xD-1 skrzyżowanie w m. Koty Rybno i usunąć znaki typu A-6b A-6c
- ustawić D-42, D-43 i E-18a, E-17a w m Koty Rybno od str. dr. kr. 61
- oznakować łuk poziomy znakami A-1 i A-2 przed m . Koty Rybno od str. dr. kr. 65
- usunąć znaki D-42/43 od str. dr. powiatowej
- brak znaków E-18a pomiędzy m. Danówek i m. Koty Rybny
- ustawić znaki 2x A-17 przy szkole podstawowej

103318B Opartowo – Łosewo – Okół

- oznakować znakami A-1 i A-2 łuk poziomy przy zwirowni oraz przy skrzyżowaniu z drogą powiatową.

103324B Elżbiecin – Łekowo – Mareckie

- brak uwag

103312B Wierzbowo – Dybła - Mareckie

- wymienić na nowy znak E-17a i uzupełnić znak E-18a w m. Dybła
- przed m. Dybła oznakować odcinek z niebezpiecznymi zakrętami znakami A-3 z z tabliczką T-1 900m i ograniczeniem B-33 (50km) od str. m Wierzbowo i Dybła. Jadąc w kierunku od m. Dybła do Wierzbowa na końcu odcinka z niebezpiecznymi zakrętami należy zastosować znak D-42.

103330B Popowo – Wojewodzin

- brak uwag

Droga gminna 103341 Szymany do dr. woj. 665 (starodroże dr. kr 61)

- brak znaków E17a/18a i D42/43
- oznakować łuk poziomy znakami A-1, A-2 z ograniczeniem prędkości do 30km/h i odwołaniem, wymienić znaki U-3a/3b na nowe

Droga 103349B Koszarówka Danówek

- brak uwag

Droga gminna 103350B ul. Przytorowa w Grajewie (przejazd kolejowy)

- brak uwag

Droga gminna (działka 17) od dr. kr. 65 do łąk w obrębie wsi Koszarówka (przejazd kol.)

- brak uwag

Przejazd kolejowy w m. Koty-Rybno (przejazd kolejowy)

- brak uwag

Droga gminna 103311B – Ruda – Kacprowo-Łekowo-Wojewodzin (przejazd kolejowy)

- wymienić lico znaku A-10 od str. Ruda

Droga gminna 142502B ul. Kręta w m. Ruda (przejazd kolejowy)

- wymienić znak B-20 na typ średni

Droga gminna (nr działki 210) od dr. kr. nr. 65 do Lasów Państwowych (za m. Ruda przejazd kol.)

- brak uwag

Droga gminna od dr. kr. 65 do Łojek (przejazd kol.- Przechody)

- brak uwag

Droga gminna od (działki 203 i 196) od dr. kr. 65 do łąk w obrębie m. Ciemnoszyje (przejazd kol.)

- brak uwag

Droga gminna (działka 198) Ciemnoszyje do zabudowy kolonijnej (przejazd kol.)

- brak uwag

Dr. gminna 103349B w m. Koszarówka.

- brak uwag

Dr. 103322B od dr. kr. 65 – Sojczyn Borowy

- brak uwag

Droga 103316B Godlewo-Grozimy

- brak oznakowania D-42, D-43 i E17a, E-18a Grozimy
- na skrzyżowaniu z dr. 142541B uzupełnić oznakowanie typu D-1 i A-7
- od str. m. Godlewo brak D-42, D-43 i E-17a, E18a
- oznakować łuk poziomy na drodze do Godlewa znakami A-1 i A-2

Droga 142541 w m. Grozimy

- brak oznakowania D-42, D-43 i E17a, E-18a Grozimy

Droga 142450B Godlewo-Zalesie

- brak oznakowania D/42/43 w m. Godlewo
- oznakować niebezpieczne łuki znakiem A-4 od str. m. Godlewo

Droga 142544B Zaborowo- Zalesie

- oznakować niebezpieczne zakręty w kierunku do m. Sulewo znakami A-4 z tabliczką T-2 700m po prawej str. wraz z odwołaniem A-4 z tabliczką T-3 po str. lewej

Droga 103345B od dr 61-Szymany do m. Łamane Grądy

- oznakować niebezpieczny łuk poziomy znakami A-1 i A-2
- wprowadzić ograniczenie prędkości do 50km/h na skrzyż. do m . Szymany
- za skrzyż. do m. Szymany w kierunku Łamane Grądy oznakować łuk poziomy znakami A-1 i A-2
- nieczytelne znaki E17a/18z Łamane Grądy

Droga 142534B ciąg dr. poł. w obr. wsi Lipińskie i Brzozowo

- brak uwag

Droga 103338B od dr. gm. 103313B – Kosówka

- oznakować drogę zgodnie z wcześniej opracowanym projektem organizacji ruchu

Droga 103314B – odcinek drogi wojewódzkiej 665 do m. Toczyłowo

- brak uwag

Droga 142570B – ciąg drogi położonej w obrębie wsi Toczyłowo

- brak uwag

Droga 103326B Białaszewo – Sojczynek

- brak uwag

Droga 142523B – droga położona w obrębie wsi Ciemnoszyje

- brak uwag

Droga 103340B – ciąg drogi w m. Toczyłowo

- brak uwag

Droga 142551B położona w obrębie wsi Konopki

- brak uwag

Droga 142572B położona w obrębie wsi Mierucie

- brak uwag

Ponadto należy:

1. należy dostosować oznakowanie pionowe w zakresie odblaskowości, wysokości ustawienia i zachowania prawidłowej skrajni do szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r..
2. Znaki pionowe zgodnie z ww. rozporządzeniem powinny być umieszczone na słupkach stalowych.
3. Znaki A-7; B-20; D-6 podlegają wymianie na znaki typu średniego z folii o odblaskowości II generacji.

Sporządził: