

## PROTOKÓŁ

z komisijnego przeglądu oznakowania dróg gminnych oraz ulic na terenie Miasta i Gminy Rajgród, przeprowadzonego w dniu 29.05.2025r. przez komisję w składzie zgodnym z załączoną listą obecności. W trakcie przeglądu stwierdzono nieprawidłowości i braki w oznakowaniu dróg.

1. dr. gm. nr 129503B – ul. Kolonia Podliszewo
  - nieprawidłowa widoczność tarcz znaków z powodu zakrzaczenia
  - wymienić wyblakłe lica znaków pionowych
2. dr. gm. nr 102898 - od dr. woj.- ul. Wawra-ul. Stanki-ul.-ul. Trojdena-ul. Gielguda-ul. Piastowska
  - wyprostować tarcze znaków drogowych
  - brak znaków D-42/43, oraz E17a/18a
3. dr. gm. nr 102895B – ul. Zabielskiego
  - brak uwag
4. dr. gm. nr 102896 – ul. Jaćwieska- ul. Powstańców
  - wyprostować tarcze znaków pionowych
5. dr. gm. 129577B ul. 1-Maja
  - uzupełnić brakujące progi zwalniające
  - wymienić wyblakłe lica znaków
6. dr. gm. 129574 ul. Rajgrodzik
  - uzupełnić brakujący znak A-7
  - wyblakłe lica znaków
7. dr. gm. 129578B ul. Plancik
  - wyprostować powykrzywiane znaki pionowe
  - wymienić wyblakłe tarcze znaków
8. dr. gm. ul. Żabia
  - brak uwag
9. dr gminna 129576B – ul. Plac 1000-lecia
  - brak uwag
10. dr gminna 129575B – ul. Szkolna
  - brak uwag
11. dr. gm. nr 102901 – ul. Leśna
  - zdemontować znaki D-1 z tabliczką T-6
  - nieprawidłowa wysokość montażu oznakowania pionowego
  - brak projektu stałej organizacji ruchu
12. dr. gm. nr 129541B ( Miecze) - od drogi woj. nr 665 do działki nr geod. 160/1
  - wyprostować znaki pionowe
13. dr. gm. nr 129516B ( Rybczyzna) - od drogi powiatowej nr geod. 109 do granicy wsi Rybczyzna
  - dostosować projek organizacji ruchu do stanu faktycznego, z uwzględnieniem organizacji ruchu na dr. gm. 129517B
14. dr. gm. nr 129517B ( Rybczyzna dz. nr 111)
  - brak uwag
15. dr. gm. nr 102886B – od dr. woj. nr 665 – Kosiły – Bukowo
  - brak uwag

16. dr. gm. nr 102882B – Biebrza – Łamane Grądy - Sołki  
- brak uwag
17. dr. gm. nr 129529B - od drogi powiatowej nr geod. 666/3, 655/2 - Woźnawieś do działki nr 9/4  
- brak uwag
18. dr. gm. nr 102890B – Danowo-Wólka Piotrowska  
- brak uwag
19. dr. gm. nr 129550B w m. Rydzewo  
- oznakować niebezpieczny łuk znakami A-1 i A-2
20. dr. gm. nr 129530B - od drogi nr 219531B do granic wsi Orzechówka  
- brak uwag
21. dr. gm. nr 129551B - Droga obejmująca działkę nr 181/3 i 180 w obr. Kołaki  
- usunąć powielone znaki D-42/43
22. dr. gm. nr 129556B (Czarna Wieś) - od drogi pow. nr geod. 201 przez wieś  
- brak uwag
23. dr. gm. nr 129526B – Woźnawieś- Podrzecze  
- wyprostować znaki pionowe
24. dr. gm. nr 102892B Rydzewo-Kosówka  
- brak uwag
25. dr. gm. nr 102884B od dr kraj. – Turczyn  
- brak uwag
26. dr. gm. nr 102881B Pieńczykowo-Bełda  
- brak uwag
27. dr. gm. 129540 w m. Bełda  
- zdemontować znak A-17,  
- wyprostować powykrzywiane znaki pionowe
28. dr. gm. 129523B (Woźnawieś – Kuligi) - od drogi powiatowej nr geod. 267/2 do działki nr 110 (PGL Nadl.)  
- brak uwag
29. dr. gm. 129580B (Zabród)  
- brak uwag

Ponadto należy:

1. należy stosować oznakowanie pionowe w zakresie odblaskowości, wysokości ustawienia i zachowania prawidłowej skrajni do szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. z późn zmianami
2. Znaki pionowe zgodnie z ww. rozporządzeniem powinny być umieszczone na słupkach stalowych.
3. znaki A-7; B-20; D-6 należy stosować jako znaki typu średniego z folii o odblaskowości II generacji.
4. należy odnowić oznakowanie poziome przejść dla pieszych